San Pietro di Cadore - Casa Museo "Angiul Sai" di Costalta

La Casa Museo "Angiul Sai" di Costalta, una frazione di San Pietro di Cadore, è un fabbricato ligneo tra i più interessanti della borgata, realizzato con l'antica tecnica del Blockbau ovvero "a castello": in esso sono state recuperate le vecchie stanze adibite ora a museo etnografico e valorizzate come esempio dell'architettura rurale alpina.
La casa privata è stata acquisita dalla Regola nel 1990 e otto anni più tardi si costituì ufficialmente l'associazione "Amici del Museo di Costalta di Comelico" fino ad arrivare, grazie a numerosi contributi che adeguarono l'edificio, all'inaugurazione della nuova struttura museale nel 2008.
La costruzione sviluppata su tre piani è fondamentalmente suddivisa in due parti: la zona esposta a sud è adibita ad abitazione, mentre il lato settentrionale ha una destinazione rurale (stalla e fienile).
L'itinerario di visita si snoda tra gli ambienti casalinghi della cucina e del tinello (piano terra) e la camera da letto al piano superiore, mentre nel lato nord si accede alla stalla e al fienile, ora adattato per esposizioni temporanee di pittura, scultura e mostre fotografiche.

DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo Etnografico Casa "Angiul Sai"

CATEGORIA: Museo

LOCALIZZAZIONE: Costalta di S. Pietro di Cadore

CONTATTI: Telefono: 0435.460016
E-mail: erichcasanova@mac.com sito: www.museoetnograficocasaangiulsai.it
Apertura: estiva o a richiesta

TIPO DI COLLEZIONE: Etnografica

DESCRIZIONE: Al piano terra dell'edificio sono stati ricreati gli ambienti della casa ai primi del '900 e la stalla. Attraverso oggetti e pannelli illustrativi è narrata la storia del luogo. Al piano primo si trova una parte per le esposizioni temporanee, mentre al piano sotto strada si trova la cantina in cui è stato ricavato un deposito. L'edificio è dotato di sistema di allarme. Non è accessibile di portatori di handicap.

STATO CONSERVATIVO: L'edificio necessita nel complesso di qualche intervento di manutenzione e l'allestimento è ora in fase di completamento. Il sistema di illuminazione è nuovo e adatto allo scopo; non è presente impianto di riscaldamento.